



取付け状況調査結果一覧

| | 乳児用 | | 幼児用 | | 合計 | |
|---------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|
| | 件数 | 割合 | 件数 | 割合 | 件数 | 割合 |
| しっかり取付け | 118 | 56.7% | 88 | 39.1% | 206 | 47.6% |
| ミスユース | 90 | 43.3% | 137 | 60.9% | 227 | 52.4% |
| 合計 | 208 | 100.0% | 225 | 100.0% | 433 | 100.0% |

◆取付け状況調査におけるチェック項目(ミスユース)

- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| ① 腰ベルトの締め付け不足(張力50N未満) | ⑦ 車両座面形状との不適合 |
| ② 座席ベルトの通し方間違い(通し位置の間違い) | ⑧ ISO-FIXロアアンカーの接続不良 |
| ③ 座席ベルトの長さ不足(車両との不適合) | ⑨ ISO-FIXサポートレッグの調節不良(車両フロアへの接地不良) |
| ④ 座席ベルト(バックル側)の不適合(車両との不適合) | ⑩ トップテザーの調節不良 |
| ⑤ 固定金具等の不備・誤使用 | ⑪ 車両シートに置いただけ |
| ⑥ サポートレッグの調節不良(車両フロアへの接地不良) | ⑫ その他 |



着座状況調査結果一覧

| | 乳児用 | | 幼児用 | | 学童用 | | 合計 | |
|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|
| | 件数 | 割合 | 件数 | 割合 | 件数 | 割合 | 件数 | 割合 |
| しっかり着座 | 88 | 42.3% | 74 | 32.9% | 110 | 52.1% | 272 | 42.2% |
| ミスユース | 120 | 57.7% | 151 | 67.1% | 101 | 47.9% | 372 | 57.8% |
| 合計 | 208 | 100.0% | 225 | 100.0% | 211 | 100.0% | 644 | 100.0% |

◆着座状況調査におけるチェック項目(ミスユース)
—乳児用/幼児用—

- ① 体格不適合(装置に対する使用時期)
- ② ハーネスの高さ調節間違い(高過ぎる・低過ぎる)
- ③ ハーネスの締め付け不適正
- ④ ハーネスのよじれ・ねじれ
- ⑤ 背もたれ角度の不適切(乳児用)
- ⑥ その他

◆着座状況調査におけるチェック項目(ミスユース)
—学童用—

- ① 体格不適合(装置に対する使用時期)
- ② 肩ベルトの通し方間違い(高過ぎる・低過ぎる)
- ③ 腰ベルトの通し方間違い
- ④ 肩・腰(両方)ベルトの通し方間違い
- ⑤ 肩ベルトガイドの誤使用(装置機能の未使用)
- ⑥ 座席ベルトのよじれ・ねじれ
- ⑦ 指定ベルト外使用(2点式ベルト使用)
- ⑧ その他

