



取付け状況調査結果一覧	乳児用		幼児用		合計	
しっかり取付け	166	77.6%	135	62.2%	301	69.8%
ミスユース	48	22.4%	82	37.8%	130	30.2%
合 計	214	100.0%	217	100.0%	431	100.0%

◆取付け状況調査におけるチェック項目（ミスユース）

- | | |
|------------------------|---------------------|
| ① 腰ベルトの締め付け不足（張力50N未満） | ⑦ ロアアンカーの接続不良 |
| ② 座席ベルトの通し方間違い | ⑧ サポートレッグの調節不良 |
| ③ 座席ベルトの長さ不足 | ⑨ トップテザーの調節（接続含む）不良 |
| ④ バックル側との不適合 | ⑩ 車両シートに置いただけ |
| ⑤ 固定金具・クリップの不備・誤使用 | ⑪ その他 |
| ⑥ 座面形状との不適合 | |



※グラフ中の構成比は、各数値を四捨五入しているため、合計が100%にならないことがある。

着座状況調査結果一覧	乳児用		幼児用		学童用		合計	
しっかり着座	114	53.3%	102	46.8%	143	67.5%	359	55.7%
ミスユース	100	46.7%	116	53.2%	69	32.5%	285	44.3%
合 計	214	100.0%	218	100.0%	212	100.0%	644	100.0%

◆着座状況調査におけるチェック項目（ミスユース）




---乳児用/幼児用---

- ① 体格不適合（装置に対する使用時期）
- ② ハーネスの高さ調節間違い（高過ぎる・低過ぎる）
- ③ ハーネスの締め付け不適正
- ④ ハーネスのよじれ・ねじれ
- ⑤ 背もたれ角度の不適切（乳児用）
- ⑥ その他

◆着座状況調査におけるチェック項目（ミスユース）

---学童用---

- ① 体格不適合（装置に対する使用時期）
- ② 肩ベルトの通し方間違い（高過ぎる・低過ぎる）
- ③ 腰ベルトの通し方間違い
- ④ 肩・腰（両方）ベルトの通し方間違い
- ⑤ 肩ベルトガイドの誤使用（装置機能の未使用）
- ⑥ 座席ベルトのよじれ・ねじれ
- ⑦ 指定ベルト外使用（2点式ベルト使用）
- ⑧ その他



※ミスユース数は、1台のチャイルドシートに対し複数計上される場合がある。

※グラフ中の構成比は、各数値を四捨五入しているため、合計が100%にならないことがある。